distrimed.com
Le matériel medical sur le net

ADE

# Mode d'emploi de la toise électronique à ultrasons
# CH 722 4000 (MZ10020)

## Montage et mise en service de la toise électronique à ultrasons

La toise électronique à ultrasons ADE est un produit de qualité. Afin d'obtenir des résultats précis, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et suivre les instructions indiquées.

**Contenu de la boîte :**

- la toise électronique à ultrasons assemblée et pliée avec une pile alcaline 9V
- le mode d'emploi

**Installation de la pile :**

Ouvrez le compartiment de la pile qui se trouve derrière l'écran et insérez 1 pile alcaline 9V en respectant les polarités.
Vérifiez que le compartiment de la pile est bien fermé.

**Réglage de l'unité de mesure :**

Les mesures peuvent être faites en centimètre (cm) ou en inch (in).
Sur la toise électronique, vous pouvez choisir manuellement l'unité de mesure souhaitée en ajustant le commutateur.

**Utilisation de la toise électronique à ultrasons :**

- Dépliez la toise de manière à ce que les 2 bras forment un angle droit.
- Appuyer sur le bouton "ON". Un test de fonctionnement automatique est réalisé avant l'apparition sur l'écran de la valeur '0.00' correspondant au "zéro".
- Positionnez la personne à mesurer sur un sol plat. Il faut que la personne se maintienne bien droite, les pieds joints et parallèles et la tête droite.
- Mettez la toise électronique sur la tête de la personne et, en vous aidant du niveau à bulle placé à côté de l'écran, vérifiez que la toise est bien positionnée horizontale. La bulle doit être entre les 2 traits verticaux.
- Des ultrasons sont émis depuis l'extrémité de la toise électronique (sommet de la tête de la personne) jusqu'au sol (pieds de la personne). Vérifiez donc qu'il n'y ait aucun objet qui pourrait interrompre le trajet de la "ligne de mesure" ainsi formée.
- Appuyez de nouveau sur le bouton "ON" si nécessaire.
- Maintenez la toise électronique immobile. Un signal sonore est émis pour confirmer que la mesure s'est faite correctement.
- La mesure de la taille s'affiche sur l'écran. Cette valeur reste affichée pendant environ 30 secondes.
- Pour effectuer une nouvelle mesure, maintenez l'extrémité de la toise sur la tête de la personne et appuyez sur le bouton "ON".

**Attention :**

L'utilisation de la toise électronique à ultrasons sur un tapis ou de la moquette peut donner des mesures fausses ou même rendre la mesure impossible.

La toise électronique à ultrasons s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes si aucune mesure n'est faite.

**Résolution des problèmes :**

- La partie haute de l'écran indique **'----'**. Cela signifie que la mesure dépasse la plage de mesure maximale définie.
- La partie basse de l'écran indique **'----'**. Cela signifie que la mesure est inférieure à la mesure minimale définie.
- L'écran indique **'bAt'**. Cela signifie qu'il faut **remplacer la pile** (voir paragraphe "Installation de la pile").



## Entretien et maintenance

**Entretien :**

Si nécessaire, nettoyer les parties en plastique de la toise en utilisant un tissu doux imbibé d'une solution savonneuse suivi d'un rinçage et d'un essuyage méticuleux.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques ou de détergents agressifs.
Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans la toise.

**Conditions de stockage et de transport :**

Conservez toutes les pièces de l'emballage. Elles seront utiles en cas d'éventuel renvoi de la toise afin d'éviter tout dommage pendant le transport (les éventuels dommages ne pourraient être pris en compte dans le cadre de la garantie).

**Garantie :**

ADE réparera ou remplacera ce produit s'il est prouvé qu'il a mal fonctionné dans un laps de temps d'un ans après la date de vente (la preuve d'achat est nécessaire). Les parties amovibles telles que les batteries, les câbles, les adaptateurs secteur, les piles, etc. sont exclues de la garantie. Cette garantie ne couvre ni l'usure extérieure normale, ni les dommages dûs à des accidents naturels ou ceux causés par une utilisation abusive.
En cas de retour du matériel, le matériel doit être conditionné dans son emballage d'origine, les frais de transport sont à la charge de l'utilisateur.

La garantie est nulle pour les appareils qui ont été ouverts sans autorisation.

En cas de problème, vous devez contacter le revendeur chez lequel vous avez acheté le matériel, que ce soit pour un problème de garantie, pour l'achat de pièces détachées ou pour révision et réparation.

CE

## Manufacturers Declaration of Conformity

Ce produit est fabriqué en respectant les standards Européenes harmonisés.
Il est conforme suivant les régulations CE nommés comme suit:
– et laquelle gouvernant la comptabilité électromagnéti que 2004/108/EC

Cette déclaration perd la validité au cas des modifications soient fait sur les balances

Sans consentement du fabricant.

Hambourg, Mars 2011

**ADE GmbH & Co.**
Hammer Steindamm 27 – 29, 22089 Hamburg
Allemagne

distrimed.com
Le matériel medical sur le net



## Données techniques

| | |
|---|---|
| - Plage de mesure : | 50,0 à 250,0 cm |
| - Précision : | 0,5 cm |
| - Dimensions : | 500 x 340 x 35 mm |
| - Poids de la toise : | 330 g |
| - Température ambiante requise : | 15 – 30 °C |

Fabricant :
ADE GmbH & Co
Hammer Steindamm 27 – 29
22089 Hamburg (Allemagne)
℡ +49(40)432776-0
Télécopie +49(40)432776-10
E-mail : info@ade-hamburg.de

Distributeur :
DUPONT MEDICAL
20 Avenue Edouard Vaillant
93500 Pantin (France)
℡ 01.49.15.50.67
Télécopie 01.49.15.06.19
E-mail : sav93@dupont-medical.com